

Návrh na obnovu Kamenného kříže
- havarijní stav -
v obci Bělkovice - Lašťany



Zpracoval: MgA. Martin Parobek
Restaurování památek s.r.o.
Vilémov 6, 783 22
tel: 775 968 480
email: parobek.martin@centrum.cz

Údaje o památce

1. Okres: Olomouc
2. Obec: Bělkovice - Lašʔany
3. Název památky: Kamenný kříž
4. Rejstříkové číslo v ÚSKP: památka místního významu
5. Vlastník: obec Bělkovice - Lašʔany
6. Autor:
7. Datace: konec 19.stol.
8. Materiál/technika: hořický pískovec, sekání
9. Rozměry: výška cca. 460 cm
10. Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznámé
11. Vyhotovení návrhu restaurátorských prací a posouzení stavu památky: 28. 10. 2016

Popis památky

Kamenný kříž s korpusem Krista. Na dvojité odstupňovaný podstavec ukončený profilací navazuje vysoký sokl z čelní strany zdobený reliéfem Panny Marie. Sokl je ukončený vysokou profilovanou krycí římsou. Na římsu nasedá zužující se nástavec soklu, který je zakončen křížem s korpusem Krista (korpus Krista je dochován v torzu).

Současný stav památky

Stav památky ke dni 28. 10. 2016

Památka se nachází v havarijním stavu. Břevno kříže s korpusem Krista je dochováno v torzu - korpus Krista je zcela poškozený, chybí horní část Krista (hlava, paže, břevno se štítkem). Ostatní části jsou dochované, ale značně mechanicky poškozené (otlučené a uražené profily). Reliéf Panny Marie je dochován v torzu, chybí hlava, poškozená drapérie, ruce. Na celé památce se projevuje koroze kamene s typickými kruhovými výdroly pro hořický pískovec. Kámen je lokálně zvětralý, povrch je pokryt tmavými depozity a biologickým napadením.

Návrh na obnovu

- obnova korpusu Krista
- zpevnění kamene organokřemičitými prostředky
- čištění od biologického napadení, biocidní ošetření
- čištění a zeslabení nevhodných tmavých depozitů na povrchu kamene
- odstranění dožitých vysprávek
- doplnění chybějících částí a nevhodných starých dožitých doplňků směsí umělého kamene svou strukturou a barevností odpovídající vyspravovanému kameni
- montáž, zpětné osazení památky, přespárování
- obnova reliéfu Panny Marie
- obnova základu s izolací
- scelující barevné retuše
- hydrofobizace kamene
- dokumentace

Používané materiály a technologie:

Biosanace

- biocid Porosan (Agua Bárta)
- mechstop (fa. Imesta).

Čištění

- regulovaná tlaková voda
- destilovaná voda, kartáčky
- pára
- čištění suchou cestou

Odsolování

- odsolovací obklady (drcená celulóza arbocell BC 200, destilovaná voda)
- odsolovací směs Entsalzungskompresse (Remmers)
- odsolování ponorem

Prekonsolidace, konsolidace

- organokřemičité zpevňovací prostředky Funcosil Steinfestiger 100, 300, (Remmers)

Injektáž prasklin, las v kameni

- nízkoviskózní epoxidová pryskyřice Viscacid Epoxy Injektionsharz EP 100 (Remmers)
- ledan

Armatury, čepy

- nekorudující nerezové čepy

Doplňky (tmely)

- minerální anorganické tmely, pigmenty Bayferox

Barevné retuše

- přírodní pigmenty Bayferox

Hydrofobizace: Imesta IW 290 (Imesta)

Fotodokumentace současného stavu



Celkový pohled na dochované části kříže.



Poškozené torzo kříže s korpusem Krista – trup, hlava, paže Krista zcela chybí.



Poškozená krycí římsa – mechanické poškození (otlučené hrany, profilace).



Detail korodovaného železného čepu, který způsobil roztržení paty kříže.



Detail poškození chodidel korpusu Krista.



Horní břevno kříže se štítkem (část štítku s nápisem I.N.R.I. není dochována).



Dochované ruce z korpusu Krista.



Dochované ruce z korpusu Krista.

